

Wrocław 24.12.2022r.

**INFORMACJA NR 21 DLA WYKONAWCÓW**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne dla robót budowlanych (powyżej 5 382 000 EURO) w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą budowa szpitala onkologicznego; postępowanie znak: ZP/PN/41/22/RN/AW.

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, działając na podstawie art. 137 ust. 1 w zw. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), niniejszym wyjaśnia oraz zmienia SIWZ jak następuje.

**CZĘŚĆ I – PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Pytanie nr 750

Dotyczy załącznika „ 4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Specyfikacja cenowa rev.12.12.2022”.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza aby pozycje specyfikacji cenowej wynosiły 0 , ponieważ nie występują w projekcie np. drzwi obrotowe występują tylko na wejściu CORE natomiast w specyfikacji cenowej występują w skrzydle D (poz. 115), E ( poz.134),F (poz. 154) .

Ponadto bramy zewnętrzne występują w skrzydle E i F oraz CORE a w specyfikacji cenowej pojawiają się w skrzydle B (poz. 79), D (poz. 117).

W przypadku poz. 50 oraz 58 na skrzydle A nie występuje dach zielony oraz świetliki dachowe.

Brak również lameli pionowych na skrzydle C poz. 93.

Jeżeli chodzi o ścianki GK zwykle to występują tylko w skrzydle A, a w specyfikacji cenowej pojawiają się również w skrzydle B (poz. 527), skrzydło C (poz. 578), Skrzydło D (poz. 630) ,E (poz. 681) , F( poz. 773) oraz CORE (poz. 421). To samo dotyczy sufitów GK które występują tylko w CORE a w specyfikacji cenowej są pod pozycją 507,559,610,662,714,765.

W przypadku podłogi podniesionej która występuje tylko w skrzydłach CORE, B, C i F , a pojawia się w specyfikacji cenowej w poz. 516( skrzydło A), poz. 671 (skrzydło D) i poz. 723 (skrzydło E). Co za tym idzie brak również malowania antypylowego poz.670.

Natomiast w skrzydle A w ogóle nie występują okna wewnętrzne , które wskazane są w specyfikacji cenowej w poz. 499 i 500.

Stolarka okienna wewnętrzna EI30 która nie występuje w CORE i skrzydle C, a w specyfikacji cenowej występuje w poz. 447, 603.

W przypadku stolarki okiennej wewnętrznej bez odporności która nie występuje w skrzydle D (poz. 654).

Następnie na dachu CORE brak tarasu P1 oraz balustrady ,który pojawia się w specyfikacji cenowej w poz. 470. Dotyczy również balustrad wewnętrznych które pojawiają się w specyfikacji cenowej w poz. 523, 574, 626,677, 729, 780 a wg. koncepcji nie ma miejsca gdzie można byłoby je zamontować.

Jeżeli chodzi o ścianki mobilne to występują tylko w skrzydle A oraz CORE, a w specyfikacji cenowej pojawiają się w skrzydle A (poz. 529), skrzydło B (poz. 580), skrzydło D (poz. 632), Skrzydło E (poz. 683), skrzydło F (poz. 735).

To samo dotyczy „Ścianki działowe szklane EI30” w poz. 479 oraz 685.

Prosimy o pilną jednoznaczną odpowiedź.

50	pkt. 10.8	Izolacje termiczne oraz przeciwwodne dachu zielonego	kpl	0	23%	0,00
58	pkt. 10.8	Świetliki dachowe	kpl	-	23%	0,00
79	pkt. 10.8	Bramy zewnętrzne	kpl	-	23%	0,00
93	pkt. 10.8	Lamele przykienne pionowe	kpl	-	23%	0,00
115	pkt. 10.8	Drzwi zewnętrzne obrotowe	kpl	-	23%	0,00
117	pkt. 10.8	Bramy zewnętrzne	kpl	-	23%	0,00
134	pkt. 10.8	Drzwi zewnętrzne obrotowe	kpl	-	23%	0,00
154	pkt. 10.8	Drzwi zewnętrzne obrotowe	kpl	-	23%	0,00
421	pkt. 10.8	Ścianki działowe GK	kpl	-	23%	0,00
447	pkt. 10.8	Stolarka okienna wewnętrzna EI30	kpl	-	23%	0,00
470	pkt. 10.8	Balustrada zewnętrzna (taras P1)	kpl	-	23%	0,00
479	pkt. 10.8	Ścianki działowe szklane EI30	kpl	-	23%	0,00
499	pkt. 10.8	Stolarka okienna wewnętrzna	kpl	-	23%	0,00
500	pkt. 10.8	Stolarka okienna wewnętrzna EI30	kpl	-	23%	0,00
507	pkt. 10.8	Sufit Pełny GK	kpl	-	23%	0,00
516	pkt. 10.8	Podłoga Podniesiona	kpl	-	23%	0,00
523	pkt. 10.8	Balustrada wewnętrzna	kpl	-	23%	0,00
527	pkt. 10.8	Ścianki działowe GK	kpl	-	23%	0,00
529	pkt. 10.8	Ścianka mobilna	kpl	0	23%	0,00
559	pkt. 10.8	Sufit Pełny GK	kpl	-	23%	0,00
574	pkt. 10.8	Balustrada wewnętrzna	kpl	-	23%	0,00
578	pkt. 10.8	Ścianki działowe GK	kpl	-	23%	0,00
580	pkt. 10.8	Ścianka mobilna	kpl	-	23%	0,00
603	pkt. 10.8	Stolarka okienna wewnętrzna EI30	kpl	-	23%	0,00
610	pkt. 10.8	Sufit Pełny GK	kpl	0	23%	0,00

626	pkt. 10.8	Balustrada wewnętrzna	kpl	-	23%	0,00
630	pkt. 10.8	Ścianki działowe GK	kpl	-	23%	0,00
632	pkt. 10.8	Ścianka mobilna	kpl	-	23%	0,00
654	pkt. 10.8	Stolarka okienna wewnętrzna	kpl	-	23%	0,00
662	pkt. 10.8	Sufit Pełny GK	kpl	-	23%	0,00
670	pkt. 10.8	Malowanie antypyłowe	kpl	-	23%	0,00
671	pkt. 10.8	Podłoga Podniesiona	kpl	-	23%	0,00
677	pkt. 10.8	Balustrada wewnętrzna	kpl	-	23%	0,00
681	pkt. 10.8	Ścianki działowe GK	kpl	-	23%	0,00
683	pkt. 10.8	Ścianka mobilna	kpl	-	23%	0,00
685	pkt. 10.8	Ścianki działowe szklane E130	kpl	-	23%	0,00
714	pkt. 10.8	Sufit Pełny GK	kpl	-	23%	0,00
723	pkt. 10.8	Podłoga Podniesiona	kpl	-	23%	0,00
729	pkt. 10.8	Balustrada wewnętrzna	kpl	-	23%	0,00
733	pkt. 10.8	Ścianki działowe GK	kpl	-	23%	0,00
735	pkt. 10.8	Ścianka mobilna	kpl	-	23%	0,00
765	pkt. 10.8	Sufit Pełny GK	kpl	-	23%	0,00
780	pkt. 10.8	Balustrada wewnętrzna	kpl	-	23%	0,00

#### Odpowiedź na Pytanie nr 750

Wykonawca jest odpowiedzialny za wypełnienie specyfikacji cenowej. Specyfikacja cenowa zawiera pozycje zagregowane. Wartości wskazane w poszczególnych pozycjach mają charakter ryczałtowy dla danego zakresu robót. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty realizacji zamówienia niezbędne dla wykonania danego zakresu. W sytuacji, jeżeli Wykonawca wycenił dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązanie w technologii zamiennej od wskazanej w formularzu – Zamawiający dopuszcza wskazanie wartości 0. Wartość 0 należy wskazać również w sytuacji, w której dana pozycja w dokumentacji nie występuje w odniesieniu do określonego zakresu prac.

Zamawiający koryguje Załącznik nr 4 do SIWZ - Specyfikacja cenowa rev.12.12.2022" o następujące pozycje:

1. W zakresie drzwi obrotowych usuwa pozycje: 115, 134, 154
2. w zakresie bram zewnętrznych usuwa pozycje: 79, 117
3. W zakresie świetlików i zielonego dachu, usuwa pozycje: 50,58

4. W zakresie lamel pionowych, usuwa pozycje 93,
5. W zakresie ścianek działowych GK, agreguje pozycje w punkcie 420, 474, 526, 577, 629, 680, 732. W zakresie sufitów GK agreguje pozycje 451, 504, 556, 607, 659, 710, 762.
6. W zakresie podłogi podniesionej usuwa pozycje 516, 671, 723
- 7,8,9 W zakresie stolarki wewnętrznych i stolarki wewnętrznej EI30 agreguje pozycje 499, 500, 551,552, 602, 603, 654, 655, 705, 706, 757, 758
10. W zakresie balustrad pozostawia bez zmian
11. W zakresie ścianek mobilnych usuwa tylko pozycje 683
12. W zakresie ścianek działowych szklanych EI30 agreguje pozycje 447, 500, 552, 603, 655, 706, 758

I zastępuje go nowym załącznikiem ze zmienioną numeracją. Załącznik Nr 4 do SWZ – specyfikacja cenowa rev. 24.12.2022.

Pytanie nr 751

Prosimy o potwierdzenie, iż zabudowę panelową należy wykonać również w 2 salach operacyjnych na kondygnacji +1 oraz 4 pomieszczeniach przygotowania na kondygnacji +1, zgodnie z załącznikiem 14.

Odpowiedź na Pytanie nr 751

Zamawiający potwierdza, że zabudowę panelową należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 14 KW.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA (1)  
ds. ROZWOJU  
Dolnośląskiego Centrum Onkologii,  
Pulmonologii i Hematologii  
*Paweł Zawadzki*